

Заключение

**по результатам правового обследования (в рамках действующего законодательства в Российской Федерации)
объекта – муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 283» (МБДОУ № 283) по адресу: 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 143/4**

Дата проверки: 20.12.2017 г.

В целях обеспечения верховенства законов, соблюдения и исполнения Конституции Российской Федерации, охраны прав свобод человека и гражданина, а также законных интересов личности, общества и государства, была создана комиссия, с привлечением общероссийской организации инвалидов, в составе: Заведующего МБДОУ № 283 Симоновой С.И., заведующий хозяйством Башенко М.А. и председателя Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов ордена «Трудового красного знамени» общества слепых Мещерякова Ю.И. и было проведено обследование объекта с целью проверки доступности объекта в полноте, достоверности выполненных мероприятий по Паспорту доступности ОСИ МБДОУ № 283 созданного на основе Методического пособия Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2012 г. «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» в рамках Государственной программы «Доступная среда 2011-2020 годы»

I. Результаты правового обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 283» (МБДОУ № 283)
по адресу: 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 143/4

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Вход (входы) на территорию		<ol style="list-style-type: none">1. Вход на территорию учреждения оборудован доступными для инвалидов и МГН элементами информации об объекте и продублирован шрифтом Брайля п. 5.1. СП 59.13330.2016 и п.6. ст.15 ФЗ №181.2. На пути движения МГН применена прозрачная калитка на навесных петлях одностороннего действия согласно п. 5.1.2. СП 59.13330.2016.3. Ширина калитки имеет 1,2 м, что соответствует СП 59.13330.2016.

Путь (пути)
движения на
территории



1. В местах пересечения пешеходных и транспортных путей обустроены съезды с двух сторон проезжей части, согласно п. 5.1.5 СП 59.13330.2016.
2. Установлены тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей п. 5.1.10 СП 59.13330.2016.
3. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестницы выполнены из твердых материалов, ровное, не создающее вибрацию при движении по нему п. 5.1.11 СП 59.13330.2012.

2. Входа (входов) в здание
 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 283» (МБДОУ № 283) по адресу: 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 143/4

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Вход		<ol style="list-style-type: none"> 1. Входная площадка при входе, доступном для инвалидов и МГН, имеет навес, водоотвод. Размер входной площадки с пандусом имеет размеры в соответствии с требованиями п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 2. Поручни лестницы выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные». На основной лестнице, ширина которой составляет более 4 м, установлен дополнительный разделительный поручень п. 6.1.2. СП 59.13330.2016. 3. Ширина проступей и высота подступенков, марш внешней лестницы 8 ступеней (допустимо от 3 до 12), проступи краевых ступеней лестничного марша выделены контрастом, что соответствует п. 5.1.12 СП 59.13330.2016. 4. Лестница продублирована пандусом (п. 5.1.14 СП 59.13330.2016)

Пандус
(наружный)



1. Поверхность пандуса выполнена из нескользкого покрытия, выделена контрастным цветом и текстурой относительно прилегающей территории п. 5.1.16 СП 59.13330.2016.
2. Пандус имеет двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам п. 5.1.15.
3. Пандус, процент уклона, длина, разделительные площадки выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные»
4. Установка кнопки вызова персонала перед входом на территорию учреждения, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с: аб. 5 ст. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов: «разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех

прав человека и основных свобод п.13 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309: По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг Комиссий для включения в Паспорт доступности разрабатывается (с учётом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года...) предложения по принятию управленческих решений. СП 59.13330.2016 в рамках «разумного приспособления») аб. 11 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования: «- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (должны быть специальные направляющие, перила, знаки указатели для самостоятельного передвижения незрячих или специальные сопровождающие, помогающие инвалиду с

нарушениями зрения

ориентироваться в пространстве) в рамках этих положений было принято решение установить кнопку-вызова персонала, на которого будет создан приказ об ответственности за работу с МГН и проведен инструктаж, вместо установки мнемосхемы на входе с направляющими тактильными указателями.

5. Поручни пандуса выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51261 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные».

Дверь
(входная)



1. Входная дверь имеет ширину рабочей створки 0,9 м, а при открытии второй половины 1,2 м. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм. В полотне двери предусмотрена смотровая панель, заполнена прозрачным и ударопрочным материалом, что соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2016.
2. На прозрачном полотне двери предусмотрена яркая контрастная маркировка п. 6.1.6 СП 59.13330.2016.

Тамбур

Отсутствует

I. Результаты правового обследования:
 3. Пути (путей) движения внутри детского сада
 (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 283» (МБДОУ № 283) по адресу: 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 143/4


Наименование функционально-планировочного элемента	Описание
Зальная зона обслуживания	Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы и оборудованы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, в соответствии с П 6.2. СП 59.13330.2016
Лестница (внутри здания)	Пути движения инвалидов и МГН по лестничным маршам внутри здания не предусмотрен по проекту т.к. место обслуживания находится в доступном для них месте.
Пандус (внутри здания)	Отсутствует
Лифт пассажирский (или подъемник)	Отсутствует
Дверь	<p>Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку соответствуют требованиям п 6.2.4. СП 59.13330.2016.</p> <p>Дверные ручки имеют форму, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье, соответствует п. 6.4.3 СП 59.13330.2016</p>
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<p>Проектные решения обеспечивают безопасность посетителей, учитывая психофизические возможности инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании, что соответствует п. 6.2.19 СП 59.13330.2016.</p> <p>Место обслуживания и временного нахождения МГН расположено на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода из помещения здания наружу, что соответствует п .6.2.20 СП 59.13330.2016</p>

I. Результаты правового обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов


муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 283» (МБДОУ № 283) по адресу: 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 143/4

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Работы по адаптации объектов
Кабинетная форма обслуживания (групповая)		<p>1. Подходы к различному оборудованию и мебели, диаметр зоны для самостоятельного разворота, глубина пространства для маневра перед дверью при открывании от себя, ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью для инвалида на кресле-коляске соответствуют требованиям п. 6.2.2 СП 59.13330.2016.</p>
Зальная форма обслуживания		Отсутствует
Прилавочная форма обслуживания		Отсутствует
Форма обслуживания с перемещением по маршруту		Отсутствует
Кабина индивидуального обслуживания		Отсутствует

I. Результаты правового обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений



муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 283» (МБДОУ № 283) по адресу: 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 143/4

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Туалетная комната		<p><u>Туалет для инвалидов и МГН оборудован в соответствии с П 6.3 СП 59.13330.2016:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Имеет соответствующие размеры, установлены стационарные и откидные поручни в соответствии с п. 6.3.3 СП 59.13330.2016;</u> - <u>Туалет оборудован системой тревожной сигнализации согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016.</u> - <u>Унитаз оборудован кнопочным сливом воды, раковина оборудована механизмом с гидравлическим вертикальным перемещением, в соответствии с п. 6.3.9 СП 59.13330.2016</u>
Душевая/ванная комната		Отсутствует
Бытовая комната (гардеробная)		Отсутствует

I. Результаты правового обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 283» (МБДОУ № 283) по адресу: 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 143/4

Наименование функционально-планировочного элемента	Фотографии	Описание
Визуальные средства		<p>1. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещенные в помещении, предназначенном для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, унифицированы и обеспечивают визуальную, звуковую, радио- и тактильную, информацию и сигнализацию, обеспечивают указание направления движения, идентифицируют место и возможность получения услуги, что соответствует п. 6.5.2 СП 59.13330.2016</p>
Акустические средства		
Тактильные средства		

Заключение по факту проверки:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 283»,
Расположенного по адресу: 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 143/4.

Для проведения заключения о реализации Государственной программы «Доступная среда» на территории МБДОУ № 283 в комиссию был включен Председатель РОО ООИ ВОС Ю.И. Мещеряков. О необходимости привлечения инвалидов сообществ прописано в Федеральном законе от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В статьях 15 и 33 ФЗ № 181 раскрывается следующее:

Ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» указано, что в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться **по согласованию** с общественными объединениями инвалидов **меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.**

Ст. 33 Федерального Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» указано, что Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, **органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности привлекают полномочных представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов.**

Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть признаны недействительными в судебном порядке.

В процессе обследования было установлено:

На обследуемом объекте согласно п. п. 2 п. 1 ст. 3, п. п. 2 и 9 п. 1 ст. 34, ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 27.07.2017 г.), должным образом соблюдены права инвалидов и иных МГН, реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного достижения мест целевого посещения, безопасности путей движения, своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, удобства и комфорта среды жизнедеятельности МГН – объект по состоянию на 20.12.2017 год соответствует нормативным требованиям СП 59.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»)

Согласно ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здания и сооружения любого назначения, а также связанные с ними процессы проектирования, строительства (реконструкции, капитального ремонта), монтажа, эксплуатации (все этапы жизненного цикла здания) должны отвечать

требованиям безопасности для пользователей, в том числе требованиям доступности зданий и сооружений для инвалидов и других МГН (пп. 6 п. 6 ст. 3 ФЗ 384).

Согласно п. 7 ст.30 указанного Технического регламента доступность зданий и сооружений для инвалидов и других МГН передвижения должны обеспечивать:

- 1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- 2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения"

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 N № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" организации независимо от организационно-правовых форм, создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

На основании части 1 статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" к объектам социальной инфраструктуры относятся жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения, следовательно, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 283», относится к объектам социальной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 15, Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", на объекте созданы благоприятные и безопасные условия для человека, исполнены требования ст. 11, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" по обоснованию безопасности (критериев безопасности) и (или) безвредности факторов среды обитания, тем самым созданы условия реализации прав граждан в соответствии со ст. 8, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.»

Согласно Уставу МБДОУ № 283, МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет и до достижения воспитанником на 01 сентября текущего года возраста, необходимого для обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования.

Для всех категорий инвалидности входная группа обследованного объекта удовлетворяет требованиям безбарьерности, установлена вывеска с названием организации, местонахождением, контактной информацией и режимом работы, а также продублирована шрифтом Брайля, что позволяет легко адаптироваться и получать информацию МГН, на протяжении всего пути движения на территории для МГН обустроена дорожка из ровного не создающая вибрацию покрытия с предупреждающими и направляющими тактильными указателями, обустроены тротуарные съезды при пересечении

проезжей части, контрастная отделка тротуарной поверхности на пути движения, вдоль стены по направлению движения установлены знаки направления движения, установлен пандус с поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные», поверхность пандуса выполнена из твердого, ровного, нескользящего покрытия, справа возле въезда на пандус установлена кнопка вызова персонала, действует приказ об ответственном за кнопку-вызова персонала и ведётся журнал проверки работы кнопки-вызова персонала, на лестничном марше установлены поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные», края верхней и нижней ступени лестничного марша выделены контрастной маркировкой, что делает их распознаваемыми для инвалидов с нарушением зрения. При входе в МБДОУ № 283 установлена мнемосхема, оборудован санитарный узел для инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, установлен индукционный контур для инвалидов с нарушением слуха.

Заключение утверждено комиссией в составе:

Заведующий МБДОУ № 283 _____ *Симонова* **Симонова Светлана Игоревна**

Заведующий хозяйством _____ *М. Басю* **Башенко Марина Анатольевна**

Председатель РОО ООИ ВОС _____ *Мещеряков* **Мещеряков Юрий Ильич**



2017г.